

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта ..2пл, корп. 3.....
Инвентарный номер0000025.....
Местонахождение объекта ..Ремонт здания.....
Исполнитель работ
Вид ремонта ..Ремонтно-строительные.....

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Раздел 1. Подвал			
2	Очистка наружных стен с внутренней стороны от облупившейся масляной краски, ослабленного штукатурного слоя, продуктов грибка	м2	281,06	
3	Огрунтовка стен	м2	281,06	
4	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м2	281,06	
5	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,12	
6	Заделка раствором отверстий глубиной 100мм в стенах и перегородках площадью до 0,2м2	отверст.	6,00	
7	Ремонт участками ж/б плит перекрытий с очисткой отслаивающегося бетона и очисткой арматуры от коррозии и последующим восстановлением защитного слоя безусадочным полимерцементным раствором	м2	3,49	1. Емасо S88с или аналог 2. Толщина восстановления защитного слоя до 5мм
8	Устройство гидроизоляции стен с применением материалов системы пенетрон (2 слоя)	м2	25,58	
9	Расшивка и промазка швов плит перекрытий раствором снизу	п.м.	3,30	
10	Заделка отверстий в плитах перекрытия площадью до 0,2м2	отверст.	2,20	
11	Ремонт штукатурки жб колонн цементно-песчаным раствором	м2	15,15	
12	Раздел 2. 1-й этаж			
13	Ремонт трещин шириной раскрытия до 1мм в кирпичных стенах с расшивкой и заполнением безусадочным раствором	п.м.	3,63	
14	Ремонт участками ж/б плит перекрытий с очисткой отслаивающегося бетона и очисткой арматуры от коррозии и последующим восстановлением защитного слоя безусадочным полимерцементным раствором	м2	4,40	1. Емасо S88с или аналог 2. Толщина восстановления защитного слоя до 5мм
15	Очистка плит покрытия участками от пятен протечек и продуктов коррозии	м2	9,90	
16	Очистка потолков от облупившейся масляной краски	м2	46,08	
17	Огрунтовка плит перекрытий	м2	60,67	
18	Шпатлевка плит перекрытий	м2	60,67	
19	Окраска в/э краской плит перекрытия в 2 слоя	м2	60,67	
20	Раздел 3. 3-й этаж			
21	Ремонт трещин шириной раскрытия до 1мм в кирпичных стенах с расшивкой и заполнением безусадочным раствором	п.м.	4,40	
22	Ремонт участками ж/б плит перекрытий с очисткой отслаивающегося бетона и очисткой арматуры от коррозии и последующим восстановлением защитного слоя безусадочным полимерцементным раствором	м2	1,32	1. Емасо S88с или аналог 2. Толщина восстановления защитного слоя до 5мм
23	Очистка плит покрытия от плесени	м2	1,98	
24	Огрунтовка плит перекрытий	м2	3,30	

25	Окраска в/э краской плит покрытия в 2 слоя	м2	3,30	
26	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	7,92	до 6м
27	Раздел 4. Выход на крышу. Крыша			
28	Очистка наружных стен с внутренней стороны от масляной краски, ослабленного штукатурного слоя, продуктов грибка	м2	13,20	
29	Огрунтовка стен	м2	13,20	
30	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м2	13,20	
31	Ремонт примыкания из рулонных материалов к парапетам высотой до 600мм в 2 слоя	м2	3,30	
32	Штукатурка кирпичных вент. каналов цементно песчаным раствором	м2	3,19	
33	Раздел 5. Фасад			
34	Облицовка цоколя керамогранитными плитами 600х600мм на плиточный клей	м2	3,56	
35	Облицовка вент. фасада керамогранитными плитами 600х600мм	м2	1,58	
36	Раздел 6. Отмостка			
37	Ремонт трещин безусадочным полимерцементным раствором	п.м.	2,20	
38	Очистка от биогенного повреждения	м2	1,10	
39	Бетонирование отмостки толщ. 100мм	м2	0,42	Бетон В15 (М200)